





	Ferros de distribuição
N4	16 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N5	17 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N10	19 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N12	16 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N4	16 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N7	12 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N6	12 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N8	9 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N9	16 N2 Ø5,0 c/17 C=185
N9	16 N2 Ø5,0 c/17 C=185



Feros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N3	3 N1 Ø5.0 c/20 C=40

Relação do aço						
Negativos X			Negativos Y			
ACO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)	
CASO	1	5,0	3	40	120	
	2	5,0	137	185	25345	
	3	6,3	3	64	207	
	4	6,3	28	284	7952	
	5	6,3	23	306	7038	
	6	6,3	28	282	786	
	7	6,3	14	211	2954	
	8	6,3	14	162	2268	
	9	6,3	14	284	3976	
	10	8,0	15	331	4955	


Relação do aço

Negativos)

Negativos y

Resumo do aça

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	32.3	86.9
	8.0	49.7	21.6
CA60	5.0	254.7	43.2
PESO TOTAL			
CA50	108.5		
CA60	43.2		



DETALHE DA ARMADURA DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

[illegible]