
36 N4 ø8.0 c/25 C=110
35 N1 ø8.0 c/25 C=105
34 N19 ø12.5 c/25 C=457
11 N4 ø8.0 c/25 C=110
17 N3 ø8.0 c/25 C=62
31 N1 ø8.0 c/25 C=105
29 N1 ø8.0 c/25 C=105
25 N8 ø8.0 c/25 C=229
16 N3 ø8.0 c/25 C=62
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
23 N6 ø8.0 c/25 C=78
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
36 N21 ø16.0 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
34 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N9 ø10.0 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N4 ø8.0 c/25 C=110
35 N4 ø8.0 c/25 C=110
34 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N9 ø10.0 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N4 ø8.0 c/25 C=110
35 N4 ø8.0 c/25 C=110
34 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N9 ø10.0 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N4 ø8.0 c/25 C=110
21 N4 ø8.0 c/25 C=110
24 N6 ø8.0 c/25 C=78
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N9 ø10.0 c/25 C=450
36 N13 ø12.5 c/25 C=450
36 N4 ø8.0 c/25 C=110
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
15 N3 ø8.0 c/25 C=62
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
30 N1 ø8.0 c/25 C=105
11 N2 ø8.0 c/25 C=100
10 N5 ø8.0 c/25 C=115
25 N5 ø8.0 c/25 C=115
37 N1 ø8.0 c/25 C=105
34 N12 ø12.5 c/25 C=455
11 N4 ø8.0 c/25 C=110
25 N8 ø8.0 c/25 C=220
17 N3 ø8.0 c/25 C=62
4 N1 ø8.0 c/25 C=105
4 N1 ø8.0 c/25 C=105
8 N7 ø8.0 c/25 C=73
8 N7 ø8.0 c/25 C=73
8 N7 ø8.0 c/25 C=73