







ADVERTÊNCIA

1 - QUANDO UM USUÁRIO DO PÓRTO, ESTÁ DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO, OU A INSTALAÇÃO INTERNA, A CADA POÇO DE UM TRANSFORMADOR, OU UM QUARTO CIRCUITO, DESENVOLVENDO PROBLEMAS NOS BANCOS DE TRANSFORMADOR, POR ISSO, NÃO SE DEVE DESLIGAR O CIRCUITO, SEM A PERMISSÃO DO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, PARA EVITAR QUE O CIRCUITO SEJA DESLIGADO POR OUTROS DE MANEIRA DESAPROPRIADA.

2 - NA MANUTENÇÃO, NÃO SE DEVE DESLIGAR O CIRCUITO, SEM A PERMISSÃO DO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, PARA EVITAR QUE O CIRCUITO SEJA DESLIGADO POR OUTROS DE MANEIRA DESAPROPRIADA.

3 - A MANUTENÇÃO DEVE SER FEITA, SEMPRE, COM O CIRCUITO DESLIGADO, E SEMPRE, COM O CIRCUITO DESLIGADO, E SEMPRE, COM O CIRCUITO DESLIGADO.

DETALHE 13

PLACA DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SEM ESCALA

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI		
OBRA: HANGAR - AEROPORTO JK / DIAMANTINA		
RODOVIA MG 367, KM 283, N° 5000 - ALTO DA JACUÍBA - DIAMANTINA/MG		
AUTOR: Magna		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. FERNANDO CESAR RIBEIRO DE FARIA - CREA/MG 42.116		
COORDENAÇÃO: TEC. LUCIANO PEREIRA DAMASCENO - CREA/MG 97.669/TD		
PROJEÇÃO: ELOÍCIO R. DE PAULA - CREA 128327/TD		
PROJETO: ELÉTRICO		
CONTEÚDO: INSTALAÇÕES INTERNAS DE BAIXA TENSÃO		
PLANTA DO MEZANINO E DETALHES.		
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO: