



2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FORMIDRENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERIORES, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIJIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

PLACA DE ADVERTÊNCIA A SER
AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO JEQUITINHONHA E MUCURI

AUTOR:  Engenharia Arquitetura Gerenciamento PLA. NUNES VEIHA, N°114-SANCTO ANTONIO-BA/MG E-mail: pla2312344.7755.2007@855 - magnag@magna.eng.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. FERNANDO CÉSAR RIBEIRO DE FARIA - CREA/MG 42.116 COORDENAÇÃO: TEC. LUCIANO PEREIRA DAMASCENO - CREA/MG 97.669/TD PRODUÇÃO: ELOISIO R. DE PAULA - CREA 128327/TD
---	---

PROJETO:	ELÉTRICO	ESCALA:	
	INSTALAÇÕES INTERNAS DE BAIXA TENSÃO		INDICADA
CONTEÚDO:		DATA:	
PLANTA DO MEZANINO E DETALHES.		MAR/2013	
		FOLHA:	
			03/03

REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO: